




LUSTER KOMMUNE


Gaupne vassverk


Hafslo vassverk





Kartopplysninger som kreves ved omsetning av eiendommer, skal bestilles skriftlig hos kommunen. Ellers er ikke kommunen ansvarlig.





Luster kommune, Gaupne vassverk
SBKNAU DM GODKJENNNU
RØTERKART DRINKVASSSTAND - DES 92
PUNKTEMENGDE = 45877

URHEIM ANDERSEN
RÅDGIVende INGENIØR VAR-Teknikk

POSTBOKS 179, 5850 BALESTRAND, TELEFON 058-91688, TELEFAX 058-91682

MOTTAKS	DATA	18.12.92
	TELEFON	
	FAX	
	NAME	URHEIM ANDERSEN

022 - 03

Gaupne vassverk

Generelt om vassverket

- 1996
- 3 grunnvassbrønnar på Røneid, djupn ca 52 m, der nr. 1 og 3 er i drift*
- behandlingsanlegg (lufting). Luftarane har kapasitet på 54 m³/t og ein held CO₂-innhaldet under 5 mg/l. Ein kan auka kapasiteten men luftinga vert då mindre effektiv.
- basseng 90 m³ på Røneid *
- 1 høgdebasseng over bustadfelta Sandvik nord og sør 650 m³*



- 1 høgdebasseng i bustadfelt Røslebakkane på tilsaman 250 m³*
- 1 høgdebasseng ovanfor bustadfelt Røslebakkane, forsyner øvre sone, 10 m³*
- trykkaukestasjon i Sandvik nord, pumpar til bassenget
- trykkaukestasjon i Bollingberg
- 17100 m vassleidningar m/kummar er registrert i Gisline VA
- Tilknytta driftskontrollanlegg.

Gaupne vassverk









10 03 2005

Nivå i alle basseng, motorvern på pumper, pH-verdi og vassforbruk vert kontrollert dagleg.

Høgt vassforbruk som kan tyda på lekkasje vert difor tidleg oppdaga.
Beredskapsvakt får alarm på personsøker ved eventuelle feil og har
bærbar PC som kan koplast til kvar som helst for å vurdera ev.
situasjonar som dukkar opp.

**Driftstimar kvar månad for pumper på Røneid, i Røslebakkane og i
PV 3 vert registrert i driftsovervakainga og er teke med som vedlegg.**

6.2 Tilsyn

Dagleg tilsyn ved hjelp av driftsovervakainga.


Tilsyn elles vert som spesifisert under arbeidsoperasjonar

Kritiske punkt ved vassverket:

At klausuleringsbestemmelsane vert overhaldne

Ureining med kjemikaliar på r.v. 604, (bensin, diesel m.m.)

6.3 Kontroll



HAFSLO VASSVERK

Problem og utfordringar

HAFSLO VASSVERK

- 1978 – første grunnvassbrønn
- 1991 – andre grunnvassbrønn
- 1996 – haust, klager byrja å komme
- 1997 – vassprøvar viste auke i manganinnhaldet i vatnet.
- Manganinnhaldet ligg 6-7 gonger høgare ($0,16 - 0,45 \text{ mg/l}$) enn kravet
 $(0,05 \text{ mg/l Mn})$



HAFSLO VASSVERK

- Bygde om brønnane
- Bora ny brønn, starta prøvepumping des. 1997
- Dosering av vassglass mars 1998
- Rammeplanarbeid vinter/vår 1999
- Pilotanlegg manganfjerning mai/juni 2000
- Vasskvaliteten medfører store problem hjå abonnentane
- Misfarging av klesvask pga. mangan
- Surt og korrosivt vatn- løyser ut metall frå leidningar, armatur (koparrøyr)
- Dårleg kapasitet på overføringsleidning i Hafslvatnet
- Dårleg bassengreserve
- Mange pumpestasjonar på nettet (13 stk)
- Dårleg brannkapasitet
- Usikker kapasitet for framtidig behov
- Lekkasjar



HAFSLO VASSVERK

- Kostnadskrevjande og fagleg utfordrande/vanskeleg prosjekt
- Tidspress, politikarar, økonomi, entreprenør og leverandør av prosess, konsulent
- Stor usikkerheit
- Prosjektkostnad
- Evt. Trådfilter
- Inne i kontraktsforhandlingar m/Goodtech ASA
- Pilotanlegg membran eller fullt anlegg?
- Korleis vil anlegget fungere?
- Godt vatn på nettet juni 2001
- Tiltak på nettet? Indre Hafslo





HAFSLO VASSVERK

- 20m, 180 m
- Membranfilter
- Vassglas
- UV
- 13 basseng
- Pumping ut på nettet
- Hafslo, Indre Hafslo, Solvorn.



HAFSLO VASSVERK







29 09 2003 11:20





16 11 2003 11:16